

Fotodokumentace ke zprávě č. Z_2074

Obrázek 1 Autobus č. 450 SOR BN10.5




Obrázek 2 Autobus SOR BN10.5 vozidlo č. 450 – motorový prostor



Obrázek 3 Autobus SOR C12 vozidlo č. 603



Obrázek 4 Autobus SOR C12 vozidlo č. 603 – motorový prostor, vzorkování motorového oleje



Obrázek 5 Autobus Irisbus SFR160 CURSOR vozidlo č. 615



Obrázek 6 Autobus Irisbus SFR160 CURSOR vozidlo č. 615 – motorový prostor, vzorkování motorového oleje



Obrázek 7 Olejový filtr z vozidla č. 450 po výměně motorového oleje po 39 060 km



Obrázek 8 Olejový filtr z vozidla č. 603 po výměně motorového oleje po 41 067 km




Obrázek 9 Olejový filtr z vozidla č. 615 po výměně motorového oleje po 42 453 km



Obrázek 10 Jemný palivový filtr z vozidla č. 450 po 1 950 km




Obrázek 11 Hrubý palivový filtr z vozidla č. 450 po 1 950 km




Obrázek 12 Předfiltr na sání paliva v nádrži autobusu SOR BN10.5



Obrázek 13 Předfiltr na sání paliva v nádrži autobusu SOR SOR BN10.5 pokrytý usazeninami



Obrázek 14 Předfiltr na sání paliva v nádrži autobusu SOR SOR BN10.5 po vymytí benzínem




Obrázek 15 Sítko z odlučovače vody palivového systému autobusu SOR SOR BN10.5 pokrytý usazeninami



Obrázek 16 Jemný palivový filtr z vozidla č. 603 po 41 067 km



Obrázek 17 Hrubý palivový filtr z vozidla č. 603 po 41 067 km



Obrázek 18 Čistý předfiltr na sání paliva (sací koš) vozidla č. 450 po 4 měsících sledovaného provozu

